




#### ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА МРАМОРНЫХ ПЛИТ НА ТЕРРИТОРИИ ЖК ВИНОГРАДНЫЙ КОРП.3






#### ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА МРАМОРНЫХ ПЛИТ НА ТЕРРИТОРИИ ЖК ВИНОГРАДНЫЙ КОРП.3






#### ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА МРАМОРНЫХ ПЛИТ НА ТЕРРИТОРИИ ЖК ВИНОГРАДНЫЙ ПАНДУС КПП-3






#### ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА МРАМОРНЫХ ПЛИТ НА ТЕРРИТОРИИ ЖК ВИНОГРАДНЫЙ КОРП. 3, СЕКЦИЯ 3






#### ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА МРАМОРНЫХ ПЛИТ НА ТЕРРИТОРИИ ЖК ВИНОГРАДНЫЙ КОРП.2 , СЕКЦИЯ 2.






#### В РАМКАХ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ВЫПОЛНЕНА ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЖК ВИНОГРАДНЫЙ






#### В РАМКАХ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ВЫПОЛНЕНА ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЖК ВИНОГРАДНЫЙ





#### ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ ЖК ВИНОГРАДНЫЙ КОРП, 3, СЕКЦИЯ 3, 15 ЭТ.






#### ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ В ЛИФТОВОМ ХОЛЛЕ ЖК ВИНОГРАДНЫЙ КОРП. 3 МИНУС 2.





















# В РАМКАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЖК ВИНОГРАДНЫЙ ВЫПОЛНЕН МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАБОРА ОТ КОРПУСА № 3 ДО КПП-1


















#### В РАМКАХ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ВЫПОЛНЕНА ЗАМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ КПП-4, КПП-3







#### В РАМКАХ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ВЫПОЛНЕНА УСТАНОВКА КНОПОК «ВЫХОД» ДЛЯ ВЫХОДА С ТЕРРИТОРИИ БЕЗ КАРТ ДОСТУПА НА КПП-3, КПП-4.







### В РАМКАХ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ВЫПОЛНЕНА УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДЕОКАМЕР В АРКАХ КОРПУСОВ 1, 2







#### В РАМКАХ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ВЫПОЛНЕН КОМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ УЧАСТКА ФАСАДА КОРПУСА №1










#### В РАМКАХ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ВЫПОЛНЕН КОМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ СКАМЕЕК НА ТЕРРИОРИИ ЖК ВИНОГРАДНЫЙ КОРП.1 СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА









#### В РАМКАХ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ВЫПОЛНЕН КОМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ СКАМЕЕК И УРН НА ТЕРРИОРИИ ЖК ВИНОГРАДНЫЙ








#### НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ВОРОТА






## В РАМКАХ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА В ЦТП 1-2 ЖК ВИНОГРАДНЫЙ ВЫПОЛНЕН РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА ПОДПИТКИ ОТОПЛЕНИЯ





## В РАМКАХ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА АВТОСТОЯНКЕ 1-2, УР. 1. М\М № 289 ЖК ВИНОГРАДНЫЙ ВЫПОЛНЕН РЕМОНТ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА







# В РАМКАХ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА АВТОСТОЯНКЕ 3-4, УР.-1, М\М № 24 ЖК ВИНОГРАДНЫЙ ВЫПОЛНЕН РЕМОНТ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА









#### В РАМКАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЖК ВИНОГРАДНЫЙ ПРОИЗВОДИЛАСЬ ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ







## ОСУЩЕСТВЛЕН ВЫПУСК КАРТ ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММОЙ СКИДОК НА АВТОМОЙКАХ ЖК ВИНОГРАДНЫЙ





#### ВО ВСЕХ КОРПУСАХ ЖК ВИНОГРАДНЫЙ ПРОИЗВЕДЕНА УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛА



